



# SPIKES

mit Widia für den Gleitschutz

als Zubehör für den **DALLMER** CLOG

## M o n t a g e a n l e i t u n g

### Wichtig!



1. Den DALLMER Clog mit einem Haartrockner in der Verpackungsbox oder einem anderen Karton erwärmen. Hierbei darauf achten, dass die **Sohle** und nicht der Ballenhalter erwärmt wird.



2. Drücken Sie die Spikes mit einer Wasserpumpenzange (Einstellung etwa dritte Stufe von oben) in die vorgesehenen Öffnungen der Sohle.

Bitte darauf achten, dass die Spikes beim Eindrücken nicht verkanten.



Hinweis: Wenn die Spikes einmal in den DALLMER Clog gedrückt worden sind, sind sie schwerlich zu entfernen.

**Bitte beachten:** Die Spikes sind keine vollwertigen Hufstollen - wie aus dem Turnierbetrieb bekannt - und sollten nur als Gleitschutz beispielsweise bei eisglatten, winterlichen Bedingungen genutzt werden.

